



tmmob  
makina mühendisleri odası

ELEKTRİKLİ ASANSÖR PERİYODİK  
(YILLIK) KONTROL RAPORU



Muayene  
TS EN ISO/IEC 17020  
AB-0130-M

Bina Adı	BAŞARI 23 APT.			Bina Kod	29446		
Bina Adresi	283/12 SOK. NO:1/2			Asansörün Yeri	SAĞ		
Belediye/OSB	BAYRAKLI	İlçe	BAYRAKLI	İl Adı	İZMİR		
Bina Sorumlusu	A. ATACAN ÜTE		İrtibat Tel	0..	Yapı Konusu	APARTMAN	
1.Kontrol Tarihi	12.02.2013	2.Kontrol Tarihi	20.09.2013	3.Kontrol Tarihi	0000-00-00		
Rapor Tarihi	20.09.2013	Rapor No	29446/029331/000001	Pafta/Ada/Parsele			
Kapasite	5 kişi	375	Hız (m/s)	1	Askı Tipi	1:1	
Sınıfı	I	Motor Güç	HP	6.7	Halat Sayı/Çap	4 adet / 10 mm	
İmal Yılı	2005	Motor Seri No	4-2268	CE/TSE İşareti	YOK	Montajı Yapan Firma Adı	ASTRON ASANSÖR
Seri No	2005006	Makina Seri No	4-2326	ON-Kur No			
Durak S./Seyir M.	10	27	Fren Tipi	KAYMALI FREN	Kumanda Tipi	DUBLEKS	
Kabin Alanı	110*95	Kapsam	TS EN 81-1	Özel Şartlar			
Bakımcı Fir. Ad/adres	ÖZKANLAR ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ LTD. ŞTİ.			YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CAD. NO:9/B			
Bakımcı firma ilçe/İl adı	BORNOVA	İZMİR	CE Uygunluk Belgesi Varlığı/Tarih	HAYIR	0000-00-00		
Bakımcı Firma Yapısı(Monte Eden/Yetkili Servis)			Yetkili servis Sözleşmesi varlığı/Tarih	HAYIR	0000-00-00		
TSE HYB Belgesi varlığı/Nosu	HAYIR		Bina Bakım Sözleşmesi varlığı/Tarihi		0000-00-00		
KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ		
Asansör Kuyusu	UYGUN	Durak Kapıları	UYGUN	Sınır Kesiciler	UYGUN		
Klavuz Rayları	UYGUN	Aşırı Yük Sistemi	UYGUN	Tahrik Grubu	UYGUN		
Tamponlar	UYGUN	Kabin Üstü	UYGUN	Hız Regülatörü	UYGUN		
Regülatör Gergi Makarası	UYGUN	Karşı/ Dengeleme Ağırlığı	UYGUN	Motor Fren Testi	UYGUN		
Kabin Altı	UYGUN	Halatlar	UYGUN	Regülatör-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGUN		
Kabin ve Aydınlatması	UYGUN	Makina Dairesi/Mekanı	UYGUN	Tahrik Yeteneği Testi	UYGUN		
Kabin Kapısı	UYGUN	Kumanda Panosu	UYGUN	İstem dışı Kabin Hareketi Kor.Testi	UYGULAMASI YOK		
Kuyu İçi Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma	UYGUN	Dış Kumanda Buton ve Göstergeleri	UYGUN	Karşı/D.Ağırlığı Reg.-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGULAMASI YOK		
İç Kumanda Buton ve Göstergeleri	UYGUN	Durma, Seviyeleme ve Kabinin Seyri	UYGUN	Elektrik Tesisatı ve Elektrik Panosu	UYGUN		
Açıklamalar				MAKARA DAİRESİ/MEKANI	UYGULAMASI YOK		

**Sonuç** Asansörün kullanılması uygundur. (yeşil etiket)

NOT: \*\*U.Değil: Can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. \*U.Değil: Güvenliğiniz için en kısa zamanda giderilmelidir. U.Değil: Giderilmesi önerilir. Uygun: Can ve mal güvenliğiniz için uygundur. -:Uygulaması yok

**KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİ**

**BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ**

**12.02.2014**

ADI SOYADI	ODA SICIL NO	İMZA	ONAY
BURAK DEMİRCAN	87915		ÇAĞLAR ÇİMEN
			CH44TR7054

18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği nin 10. maddesi gereği imzalanan protokol kapsamında yukarıda bilgileri bulunan asansörün yıllık kontrolü yukarıda belirtilen BELEDİYE/OSB adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

MERKEZ: Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mno.org.tr, Web:akm.mno.org.tr, Tel.:0232 462 33 33, Faks: 0 232 486 20 60

İLETİŞİM ADRESİ: MMO TEPEKULE KONGRE SERGİ VE İŞ MERKEZİ ANADOLU CAD. NO: 40 KAT:M2

BAYRAKLI/ İZMİR

Telefon: 0 232 4623333

Faks: 0 232 4862060

E-Posta: izmir@mno.org.tr

Doküman Kodu: UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01.04.2011, Rev. Tar.:05.11.2012, Rev:03.....Dok.Sor.: ÜB-TG

© MMO, AKM



tmmob  
makina mühendisleri odası

ELEKTRİKLİ ASANSÖR PERİYODİK  
(YILLIK) KONTROL RAPORU



Bina Adı	BAŞARI 23 APT.			Bina Kod	29446		
Bina Adresi	283/12 SOK. NO:1/2			Asansörün Yeri	SOL		
Belediye/OSB	BAYRAKLI	İlçe	BAYRAKLI	İl Adı	İZMİR		
Bina Sorumlusu	A. ATACAN ÜTE		İrtibat Tel	0..	Yapı Konusu	APARTMAN	
1.Kontrol Tarihi	12.02.2013	2.Kontrol Tarihi	20.09.2013	3.Kontrol Tarihi	0000-00-00		
Rapor Tarihi	20.09.2013	Rapor No	29446/029331/000002	Pafta/Ada/Parsele			
Kapasite	5 kişi	375	Hız (m/s)	1	Askı Tipi	1:1	
Sınıfı	I	Motor Güç	HP	6.7	Halat Sayı/Çap	4 adet 10 mm	
İmal Yılı	2005	Motor Seri No	5-0377	CE/TSE İşareti	YOK	Montajı Yapan Firma Adı	
Seri No	2005009	Makina Seri No	5-0451	ON-Kur No		ASTRON ASANSÖR	
Durak S./Seyir M.	10	27	Fren Tipi	KAYMALI FREN	Kumanda Tipi	DUBLEKS	
Kabin Alanı	110*95	Kapsam	TS EN 81-1	Özel Şartlar			
Bakımcı Fir. Ad/adres	ÖZKANLAR ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ LTD. ŞTİ.			YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CAD. NO:9/B			
Bakımcı firma ilçe/İl adı	BORNOVA	İZMİR	CE Uygunluk Belgesi Varlığı/Tarih	HAYIR	0000-00-00		
Bakımcı Firma Yapısı(Monte Eden/Yetkili Servis)			Yetkili servis Sözleşmesi varlığı/Tarih	HAYIR	0000-00-00		
TSE HYB Belgesi varlığı/Nosu	HAYIR		Bina Bakım Sözleşmesi varlığı/Tarih		0000-00-00		

KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ
Asansör Kuyusu	UYGUN	Durak Kapıları	UYGUN	Sınır Kesiciler	UYGUN
Klavuz Rayları	UYGUN	Aşırı Yük Sistemi	UYGUN	Tahrik Grubu	UYGUN
Tamponlar	UYGUN	Kabin Üstü	UYGUN	Hız Regülatörü	UYGUN
Regülatör Gergi Makarası	UYGUN	Karşı/ Dengeleme Ağırlığı	UYGUN	Motor Fren Testi	UYGUN
Kabin Altı	UYGUN	Halatlar	UYGUN	Regülatör-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGUN
Kabin ve Aydınlatması	UYGUN	Makina Dairesi/Mekani	UYGUN	Tahrik Yeteneği Testi	UYGUN
Kabin Kapısı	UYGUN	Kumanda Panosu	UYGUN	İstem dışı Kabin Hareketi Kor.Testi	UYGULAMASI YOK
Kuyu İçi Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma	UYGUN	Dış Kumanda Buton ve Göstergeleri	UYGUN	Karşı/D.Ağırlığı Reg.-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGULAMASI YOK
İç Kumanda Buton ve Göstergeleri	UYGUN	Durma, Seviyeleme ve Kabinin Seyri	UYGUN	Elektrik Tesisatı ve Elektrik Panosu	UYGUN
Açıklamalar				MAKARA DAİRESİ/MEKANI	UYGULAMASI YOK

**Sonuç** Asansörün kullanılması uygundur. (yeşil etiket)

NOT : \*\*U.Değil: Can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. \*U.Değil: Güvenliğiniz için en kısa zamanda giderilmelidir. U.Değil: Giderilmesi önerilir. Uygun: Can ve mal güvenliğiniz için uygundur. -:Uygulaması yok

<b>KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİ</b>		<b>BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ</b>	<b>12.02.2014</b>
<b>ADI SOYADI</b>	<b>ODA SİCİL NO</b>	<b>İMZA</b>	<b>ONAY</b>
BURAK DEMİRCAN	87915		<b>ÇAĞLAR ÇİMEN</b>
			8BB9T8BSC3

18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereği imzalanan protokol kapsamında yukarıda bilgileri bulunan asansörün yıllık kontrolü yukarıda belirtilen BELEDİYE/OSB adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

MERKEZ: Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mno.org.tr, Web:akm.mno.org.tr, Tel.:0232 462 33 33, Faks: 0 232 486 20 60

İLETİŞİM ADRESİ: MMO TEPEKULE KONGRE SERGİ VE İŞ MERKEZİ ANADOLU CAD. NO: 40 KAT:M2

BAYRAKLI/ İZMİR

Telefon: 0 232 4623333 Faks: 0 232 4862060 E-Posta: izmir@mno.org.tr

Doküman Kodu: UYD-f117, İlk Yayın Tarihi: 01.04.2011, Rev. Tar.:05.11.2012, Rev:03.....Dok.Sor.: ÜB-TG

© MMO, AKM